

填報鄉鎮市區	填報代碼	填報單位	電動門設置數量(含電動鐵捲門)	定期辦理檢測之數量(單位:門)(學校人員定期檢測即可)	有裝設防夾、防壓裝置或紅外線等設備之門數	大門口、人車進出頻繁或停車場出入口等電動門數量	大門口、人車進出頻繁或停車場出入口有裝設防夾、防壓裝置或紅外線等設備之門數	未定期辦理檢測及未安裝偵測器者(請提出說明及後續策進作為)	填報日期	填報人員	填報位址
新城鄉	4786	私立海星高中附設國中	11	15	0	4	0	學校經費拮据,尚無能力裝設	20190329091746537	馮惠君	203.71.0.235
花蓮市	4786	花蓮縣私立慈濟大學附設國民中學	7	7	7	1	1	無	20190329084953618	劉慶平	203.68.25.215
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市私立海星國民小學	9	9	9	1	1	有定期辦理檢測	20190327083657653	林啟政	59.115.3.54
花蓮市	4786	慈濟大學附屬高級中學附設國民小學	11	11	11	2	2	無	20190329085112227	劉慶平	203.68.25.215
玉里鎮	4786	花蓮縣立玉里國民中學	14	40	14	2	2	東(西)大門偵測器年久失修故障,洽請廠商裝修	20190327081031387	秦美珍	210.240.44.43
玉里鎮	4786	花蓮縣立玉東國民中學	9	9	0	5	0	無經費裝設偵測器	20190329123411473	邱聖賢	10.101.86.48
玉里鎮	4786	花蓮縣立三民國民中學	0	0	0	0	0	無	20190327193918374	何孟祥	203.72.94.56
花蓮市	4786	花蓮縣立美崙國民中學	13	15	2	2	2	爭取經費改善	20190327090841203	何裕揚	210.240.68.112
花蓮市	4786	花蓮縣立花崗國民中學	30	0	30	2	2	0	20190327094143458	呂偉獻	10.102.18.183
花蓮市	4786	花蓮縣立國風國民中學	11	11	0	2	0	針對使用中之電捲門與電動開門(大門2、睿智樓一樓2、遊藝一樓2、涵玉一樓2)編列或申請相關預算裝置防夾、防壓等設備(大門口、人車進出頻繁或停車場出入口已申請縣內預算優先裝設),定期辦理檢測部分,適用全校安全檢查進行檢測及保養。	20190327082427121	施宜廷	210.240.71.56
新城鄉	4786	花蓮縣立秀林國民中學	17	18	18	1	1	1.本校校區含大門8扇,活動中心5扇,技藝大樓1扇及學生宿舍4扇,共計18扇。 2.本校原本鐵捲門均設有防夾及防壓裝置,因校區鄰近海邊造成其裝置多已故障,請廠商到校視勘後報價,修復金額高達98400元。 3.目前本校無改善經費,會請上級補助,本案於改善前會更加注意鐵捲門使用之安全。	20190328082640093	李鎮洲	10.100.29.56
新城鄉	4786	花蓮縣立新城國民中學	13	13	1	2	1	陸續編經費改善	20190328092322133	黃義泰	210.240.79.213
吉安鄉	4786	花蓮縣立吉安國民中學	11	11	0	0	0	據報計畫爭取經費	20190327083825714	呂金德	210.240.57.9
吉安鄉	4786	花蓮縣立宜昌國民中學	13	13	2	2	0	大門口、人車進出頻繁位置,均由本校警衛人員及值日人員親自在場操作,以維護進出人員安全,目前本校經費拮据,懇請縣府協助補助,如蒙獲補助,立即辦理安裝作業。	20190329095444543	林璟宏	61.58.212.229
壽豐鄉	4786	花蓮縣立壽豐國民中學	34	34	3	1	0	關於經費未能安裝偵測器,待經費核撥後裝設	20190328131859661	王永杰	210.240.82.196
壽豐鄉	4786	花蓮縣立平和國民中學	12	1	1	1	0	考量學校無此經費,檢測及安裝。	20190327101243062	梁安基	10.100.64.67
光復鄉	4786	花蓮縣立光復國民中學	10	0	1	1	1	1.本校僅於上放學開關電動門時了解使用狀況,故障時請人維修,未刻意辦理定期檢測。 2.因經費問題無法安裝偵測器,懇請縣府提供經費以維校園安全。	20190328173044397	陳春肅	210.240.48.53
光復鄉	4786	花蓮縣立富源國民中學	3	3	3	0	0	無	20190327105233821	蔡明和	210.240.47.83
鳳林鎮	4786	花蓮縣立鳳林國民中學	11	11	3	3	3	無	20190327074643378	鍾孔麟	10.100.189.15
鳳林鎮	4786	花蓮縣立萬榮國民中學	3	3	1	1	1	未安裝偵測器者,在開啟與關閉時,皆有人員在場注意,待開關結束後,人員才離去。	20190326212524928	趙振飛	220.136.131.49
富里鄉	4786	花蓮縣立富里國民中學	5	5	1	1	1	屬升降式鐵捲門尚未安裝,待申請安裝經費。	20190327144210710	黃淑芳	210.240.73.43
富里鄉	4786	花蓮縣立富北國民中學	7	7	5	0	0	2門未裝設、2門作動不良,應編列經費改善。	20190327072549861	劉昌昇	223.136.35.65
豐濱鄉	4786	花蓮縣立豐濱國民中學	6	6	6	0	0	無	20190327115427976	張淑時	10.101.182.4
瑞穗鄉	4786	花蓮縣立瑞穗國民中學	18	18	1	1	1	視經費逐年改善。	20190328082054287	賴科位	210.240.81.48
富里鄉	4786	花蓮縣立東里國民中學	0	0	0	0	0	無電動門	20190328053142658	歐秋玉	114.37.232.212
花蓮市	4786	花蓮縣立自強國民中學	7	7	0	4	0	持有經費時加裝防夾、防壓裝置或紅外線等設備	20190328163021164	鄭棋鴻	210.240.72.16
吉安鄉	4786	花蓮縣立化仁國民中學	14	14	14	1	1	0	20190401105929927	黃育萱	210.240.51.43
鳳林鎮	4786	花蓮縣立南平國民中學	10	10	3	1	1	無	20190327081038473	黃郁雯	10.101.224.102
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市明禮國民小學	8	8	4	2	1	經費不足以安裝,向教育處申請經費補助。	20190328081932020	沈聖彬	10.100.48.200
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市明義國民小學	16	16	13	2	2	新設之鐵門,尚未安裝偵測器,校方將儘速籌措經費安裝。	20190327152757495	朱純時	10.102.49.146
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市明廉國民小學	14	14	3	3	3	值夜先生每日檢查回報,工友先生定期檢查	20190328082657297	羅光湧	10.100.10.136
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市明和國民小學	15	15	4	2	2	因無相關安裝偵測器之相關經費,故僅能以人力加強巡視	20190328091600548	陳正文	10.100.98.17
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市中正國民小學	12	12	9	2	2	擬俟年度經費結算後安裝偵測器。	20190327144700748	謝博宇	10.102.34.8
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市信義國民小學	3	3	3	1	3	無	20190329105956181	李宗謙	210.240.82.9
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市復興國民小學	10	10	1	1	1	0	20190327090153546	林珽妃	10.100.100.46
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市中華國民小學	14	14	6	2	2	1.未安裝偵測器之鐵捲門平日無使用 2.再重新檢視有無安裝必要,倘有相關經費儘速辦理	20190329110722490	王小慧	10.100.22.8

花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市忠孝國民小學	8	8	3	0	0	未安裝偵測器之電捲門，開啟皆由專人控制，並於電捲門完全開啟或關閉後才離開，以維護安全。	20190326163016735	余昱諤	210.240.62.77
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市北濱國民小學	1	1	1	1	1	無	20190327161420981	彭華茹	210.240.62.147
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市鑄強國民小學	6	6	1	4	1	無 押銀費狀況辦理	20190329101403578	劉志彥	210.240.104.12
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市國福國民小學	5	5	4	1	1	其中1扇電動鐵捲門是體育器材室，在校園角落，每日由臨時人員一大早及放學後關閉門，所以未安裝偵測器。	20190327101728037	施惠珍	210.240.65.80
新城鄉	4786	花蓮縣新城鄉新城國民小學	7	7	4	1	1	有3座鐵捲門因設置多年房蓋已漸失其效能盼補助經費修繕	20190327075356876	張明麗	210.240.80.203
新城鄉	4786	花蓮縣新城鄉北埔國民小學	10	10	3	2	2	未安裝處為樓梯進出口，早晚有專人開啟關閉，非學生在校時間，日後若有申請到經費再安裝。	20190327070015339	蔡佩芬	10.100.86.162
新城鄉	4786	花蓮縣新城鄉康樂國民小學	3	3	3	3	3	無	20190326171721346	黃依惠	112.104.139.137
新城鄉	4786	花蓮縣新城鄉嘉里國民小學	1	1	1	1	1	無	20190327181322160	葉嘉珠	114.36.49.1
吉安鄉	4786	花蓮縣吉安鄉吉安國民小學	13	13	13	0	0	0	20190326163410129	廖必偉	10.100.133.15
吉安鄉	4786	花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學	11	13	9	2	2	未安裝偵測器地點 廚房 1.由專人使用 2.每天一次開啟 3.小朋友不會靠近	20190327090938796	吳玉芊	210.240.54.55
吉安鄉	4786	花蓮縣吉安鄉北昌國民小學	12	12	12	2	2	0	20190329114042778	黃能才	10.100.77.38
吉安鄉	4786	花蓮縣吉安鄉稻香國民小學	3	3	3	0	0	無	20190327122951017	張弘忠	210.240.57.170
吉安鄉	4786	花蓮縣吉安鄉光華國民小學	4	4	2	1	1	0	20190327160606079	羅偉元	10.100.153.157
吉安鄉	4786	花蓮縣吉安鄉南華國民小學	6	6	2	2	2	0	20190327163959102	黃慶隆	10.100.141.2
吉安鄉	4786	花蓮縣吉安鄉化仁國民小學	15	3	8	3	2	爭取經費補助以便安裝	20190328155920097	林志偉	10.100.145.250
吉安鄉	4786	花蓮縣吉安鄉大昌國民小學	18	18	18	0	0	本校手動鐵捲門數量1，手動大門數量4，電動鐵捲門數量18。電動鐵捲門都有裝設紅外線防火、防壓裝置，且定期辦理檢測。	20190328152123791	曾玉華	210.240.51.167
壽豐鄉	4786	花蓮縣壽豐鄉壽豐國民小學	10	10	4	0	0	0	20190326175846211	林仁傑	10.100.109.53
壽豐鄉	4786	花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學	0	0	0	0	0	0	20190327110716790	彭松英	10.100.114.28
壽豐鄉	4786	花蓮縣壽豐鄉豐裡國民小學	3	3	0	0	0	0(本校之電動門於早些年皆改為手動操控之電動門)	20190328105931269	陳金葉	10.100.14.1
壽豐鄉	4786	花蓮縣壽豐鄉志學國民小學	5	5	5	5	5	無	20190329090124007	林桂櫻	210.240.85.192
壽豐鄉	4786	花蓮縣壽豐鄉平和國民小學	3	3	3	3	3	0	20190327132347772	張長政	10.100.70.21
壽豐鄉	4786	花蓮縣壽豐鄉溪口國民小學	3	3	2	0	0	未安裝之1門為儲藏室，關閉不頻繁。	20190326161130893	陳國輝	10.100.107.200
壽豐鄉	4786	花蓮縣壽豐鄉月眉國民小學	0	0	0	0	0	0	20190327083311731	劉康盛	10.100.225.7
壽豐鄉	4786	花蓮縣壽豐鄉水地國民小學	2	2	2	0	0	0	20190326170653245	徐新利	59.115.18.179
鳳林鎮	4786	花蓮縣鳳林鎮鳳林國民小學	5	5	5	0	0	0	20190329084755567	廖泰倫	210.240.89.53
鳳林鎮	4786	花蓮縣鳳林鎮大崇國民小學	2	2	0	0	0	1.每日由總務處派員定期檢測電動鐵捲門是否正常運作。 2.電動鐵捲門皆由校內教職員進行操作，以防意外發生。	20190326163056024	林東樺	210.240.86.166
鳳林鎮	4786	花蓮縣鳳林鎮鳳仁國民小學	12	10	10	1	0	本校側門出入口為電動門，乃教師停車場專用之出入口，一般學生不從此門進出，故無需再加裝偵測器	20190327181757231	彭成翔	114.37.246.222
鳳林鎮	4786	花蓮縣鳳林鎮北林國民小學	4	4	1	0	0	3(原裝設有防壓裝置，但經歷施工等過程，於今年1月發現有三個電動鐵捲門無法防壓，擬於4月30日前完成修繕，恢復防壓裝置)	20190328114316585	王姿方	210.240.92.80
鳳林鎮	4786	花蓮縣鳳林鎮長橋國民小學	3	3	3	1	1	無	20190329084229469	葉淑芬	10.100.246.10
鳳林鎮	4786	花蓮縣鳳林鎮林慶國民小學	0	0	0	0	0	無	20190327094411298	譚代文	10.100.181.9
光復鄉	4786	花蓮縣光復鄉光復國民小學	2	2	2	1	1	無	20190329145846414	范曉君	210.240.46.145
光復鄉	4786	花蓮縣光復鄉大巴壠國民小學	6	6	3	0	0	申請經費陸續建置偵測器	20190327083140159	陳正田	10.100.253.50
光復鄉	4786	花蓮縣光復鄉大進國民小學	12	12	0	1	1	擬編列經費陸續前安裝偵測器。	20190328102133237	張水劍	10.101.1.2
瑞穗鄉	4786	花蓮縣瑞穗鄉瑞穗國民小學	6	2	6	2	2	雖有裝防夾裝置但部分已損壞	20190329105391222	簡三奇	210.240.81.141
瑞穗鄉	4786	花蓮縣瑞穗鄉瑞北國民小學	2	1	1	1	1	2個上下樓梯舊式手動鐵捲門-未安裝偵測器 1個器材室自動鐵捲門-未安裝偵測器	20190328084739209	薛勝雄	10.101.56.13
瑞穗鄉	4786	花蓮縣瑞穗鄉瑞美國民小學	6	6	4	2	2	無防壓裝置地點為瑞穗區教師集中宿舍	20190329133936288	張家鳳	210.240.78.219
瑞穗鄉	4786	花蓮縣瑞穗鄉鶴岡國民小學	2	2	0	0	0	無相關費用支應安裝偵測器，如有專款補助，後續檢測將由學校處理。	20190326173832669	張文進	210.240.88.73
瑞穗鄉	4786	花蓮縣瑞穗鄉鹿鶴國民小學	0	3	0	0	0	已定期辦理檢測，待經費充裕加裝偵測器。	20190329083431791	莊智堯	210.240.88.8
瑞穗鄉	4786	花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學	2	2	0	0	0	將請廠商進行動檢及檢查	20190329183254220	馬煒葦	114.136.106.52
豐濱鄉	4786	花蓮縣豐濱鄉豐濱國民小學	7	7	7	2	7	無	20190326173029353	林靜宜	210.240.93.157
豐濱鄉	4786	花蓮縣豐濱鄉港口國民小學	2	2	0	0	0	尚無編列經費安裝偵測器	20190328110740563	黃靖淵	210.240.94.2
豐濱鄉	4786	花蓮縣豐濱鄉靜浦國民小學	3	3	3	0	0	本校有定期檢測及設防夾及防壓裝置。	20190327134323079	鄭玉琴	10.100.201.22
豐濱鄉	4786	花蓮縣豐濱鄉新社國民小學	5	5	5	0	0	0	20190329100547623	德非爾瑪	10.101.178.6
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮玉里國民小學	3	4	3	1	1	無	20190327082933168	鄭文美	210.240.45.65
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮中城國民小學	7	7	5	0	0	無	20190327081725637	何宗璩	210.240.43.172
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮源城國民小學	3	3	0	1	0	無經費	20190329101545558	羅沛然	210.240.41.84

玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮聯合國民小學	1	1	1	0	0	無。	20190328135845014	趙振國	210.240.41.235
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮觀音國民小學	3	3	3	0	0	本校鐵捲門有裝設紅色警示燈與蜂鳴器，鐵捲門啟動即會閃爍燈光並鳴叫警示。	20190326163958730	王文倩	210.240.42.9
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮高寮國民小學	1	0	0	0	0	1	20190329090852499	陳菊花	210.240.41.23
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮松浦國民小學	0	0	0	0	0	本校大門及鐵捲門皆為手動無電動。	20190326160330289	方健輝	210.240.46.101
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮春日國民小學	4	4	0	0	0	若無經費裝設偵測器	20190327091819532	吳聖才	210.240.40.215
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮德武國民小學	3	3	0	0	0	學校工友半年定期檢查一次，實施上油、保養等措施。	20190326162832369	吳品慧	210.240.41.144
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮三民國民小學	5	0	1	1	1	學校教師自行定期確停測試，礙於無編列檢測經費，無法請廠商定期測試。	20190326162846961	羅錦馨	10.101.33.47
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮大禹國民小學	3	6	3	0	0	0	20190327091139915	謝家豪	10.101.117.16
玉里鎮	4786	花蓮縣玉里鎮長良國民小學	2	2	2	0	0	已檢測及安裝	20190327151707274	鍾博淵	10.101.154.29
富里鄉	4786	花蓮縣富里鄉富里國民小學	12	12	0	0	0	一 加強人員操作安全訓練 二 積極向相關單位申請經費補助改善 三 定期辦理相關安全教育宣導	20190329090644362	謝政成	210.240.75.131
富里鄉	4786	花蓮縣富里鄉東里國民小學	12	12	8	0	0	無	20190327161658862	陳秋正	223.137.28.235
富里鄉	4786	花蓮縣富里鄉明里國民小學	2	2	0	0	0	並無設置在大門口、人車進出頻繁或停車場出入口的電動門 本校電動門設置在教學大樓要上二樓入口處 只有值勤人員或師長才有鑰匙開啟或關閉	20190326214742055	李怡婷	210.240.74.62
富里鄉	4786	花蓮縣富里鄉英江國民小學	3	3	0	1	0	無經費裝置	20190326164153358	陳麗芹	210.240.65.196
富里鄉	4786	花蓮縣富里鄉學田國民小學	0	0	0	0	0	校園未設置電動門	20190327122007400	莊瑞婷	10.101.217.5
富里鄉	4786	花蓮縣富里鄉水豐國民小學	2	2	0	0	0	學生定期辦理檢測	20190329195117610	張志剛	49.216.157.157
富里鄉	4786	花蓮縣富里鄉萬學國民小學	1	3	1	0	0	0	20190327103628608	曾鈺群	210.240.74.202
富里鄉	4786	花蓮縣富里鄉東竹國民小學	5	5	5	0	0	本校皆定期辦理檢測，並於本年度教育處填報各項需求調查表中，已填報電動鐵捲門防夾感應系統更新需求。	20190329101018394	侯明好	10.101.146.4
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉秀林國民小學	4	4	0	0	0	本校電動鐵捲門固定由聘僱的執勤人員固定時間開關門，時間皆在師生上學前與放學後，且要求開關門時需在場目視門已確實啟動完畢後才能離開。未來學校若有足夠經費將優先安裝防壓防夾等感應設備。	20190327104144898	許漢良	10.100.165.200
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉富世國民小學	1	1	0	0	0	申請計畫提出需求	20190327092153260	劉育文	210.240.61.12
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉崇德國民小學	8	8	1	0	0	無	20190328105958765	柳雪雯	10.100.205.111
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉和平國民小學	10	10	5	0	0	有定期檢測，惟未安裝偵測器部分，另申請相關經費再予以安裝。	20190328135049093	艾石生	10.101.14.33
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉景美國民小學	5	5	5	0	0	無	20190328091907230	林智偉	10.100.117.5
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉三棧國民小學	1	1	1	0	0	無	20190326163432316	蕭志祥	210.240.61.149
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉佳民國民小學	2	2	1	1	1	無	20190327092420184	史麗敏	210.240.60.91
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉銅門國民小學	4	4	4	1	1	無	20190326162345627	張維華	223.136.217.219
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉水源國民小學	2	1	2	0	0	所有電動門均安裝紅外線與防夾裝置	20190327162500543	王永誠	114.136.75.118
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學	0	0	0	0	0	無電動門設置及大門口、人車進出無大門設置。	20190329162023305	游文正	10.100.52.121
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉文蘭國民小學	4	4	2	0	0	2門偵測器故障已編列經費安裝維修。	20190329102222263	蔡進福	210.240.59.25
萬榮鄉	4786	花蓮縣萬榮鄉萬榮國民小學	0	0	0	0	0	0	20190327083033789	賴志強	10.100.217.32
萬榮鄉	4786	花蓮縣萬榮鄉明利國民小學	0	0	0	0	0	0	20190329124449671	李震遠	210.240.84.93
萬榮鄉	4786	花蓮縣萬榮鄉見晴國民小學	2	2	0	0	0	1. 已列入改善教學環境設施經費申請。 2. 張貼警示公告並加強安全宣導。	20190327094342651	艾德林	10.100.186.6
萬榮鄉	4786	花蓮縣萬榮鄉馬遠國民小學	1	1	1	0	0	無	20190327094233133	吳財崎	210.240.84.10
萬榮鄉	4786	花蓮縣萬榮鄉西林國民小學	5	5	0	0	0	申請上級補助經費後裝設	20190327123222948	李政蒲	210.240.88.140
萬榮鄉	4786	花蓮縣萬榮鄉紅葉國民小學	16	16	1	1	1	鐵捲門寒暑假或連續假日方拉下，所以沒有安裝偵測器	20190327084214582	范淑美	210.240.83.188
卓溪鄉	4786	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學	3	0	0	0	0	1. 圖書室及藝文教室間之電動鐵捲門目前未使用 2. 西側樓梯之電動鐵捲門未使用 3. 洗盤間之電動門，使用中，但器具已由廠商自行清洗，電動門偶有使用。	20190327090022881	曾健義	10.101.122.5
卓溪鄉	4786	花蓮縣卓溪鄉崙山國民小學	3	2	1	2	0	電動裝置已去除，目前以人力推動以策安全	20190328142547211	何度蘭、塔那比瑪	210.240.65.15
卓溪鄉	4786	花蓮縣卓溪鄉立山國民小學	3	3	1	1	1	0	20190327135725441	林雲芬	210.240.64.26
卓溪鄉	4786	花蓮縣卓溪鄉太平國民小學	6	6	2	0	0	申請經費裝設	20190326164135508	李鳳嬌	210.240.64.67
卓溪鄉	4786	花蓮縣卓溪鄉卓清國民小學	2	2	2	0	0	1. 均定期檢測。 2. 有安裝安全裝置。	20190328154453145	曹雅華	210.240.63.73
卓溪鄉	4786	花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學	3	2	3	1	1	大門口之電動門整年電源關閉，電動門整年不關。	20190327081200240	陳月英	210.240.64.221
卓溪鄉	4786	花蓮縣卓溪鄉古風國民小學	1	1	1	0	0	0	20190328122928905	黃印龍	10.101.164.103
瑞穗鄉	4786	花蓮縣瑞穗鄉奇美國民小學	2	2	0	1	0	0	20190327191150978	黃嘉軒	210.240.95.3
卓溪鄉	4786	花蓮縣卓溪鄉卓楓國民小學	0	0	0	0	0	0	20190329102926196	蘇育德	10.101.169.11

光復鄉	4786	花蓮縣光復鄉西富國民小學	2	1	0	1	0	皆由值日夜人員手動操作開關,操作時現場皆無學生在場	20190328131920952	張悅昭著	10.101.5.5
光復鄉	4786	花蓮縣光復鄉大興國民小學	6	6	6	2	2	0	20190327084421021	葉秋玲	10.101.8.31
秀林鄉	4786	花蓮縣秀林鄉西寶國民小學	0	0	0	0	0	因本校校舍問題,並不適合安裝。	20190328084942355	柳建華	210.240.61.112
花蓮市	4786	花蓮縣花蓮市中原國民小學	11	11	11	1	1	無	20190328081504210	劉浩宇	10.101.175.2