

115年04月07 - 04月24日赴花蓮各校巡檢、洗板及量測作業

廠 商:全盛能源科技股份有限公司
 連絡電話: 0930-756-183(周致強先生)
 洗板學校:26間
 施作人數:4人

日 期	項 次	學 校
4/7(二)	1	崇德國小
	2	新城國小
	3	秀林國小
4/8(三)	1	三棧國小
	2	康樂國小
	3	北埔國小
4/9(四)	1	北埔國小
	2	復興國小
4/10(五)	1	國福國小
	2	太昌國小
4/11(六)	1	國風國中
	2	宜昌國小



115 年 04 月 07 - 04 月 24 日赴花蓮各校巡檢、洗板及量測作業

廠 商:全盛能源科技股份有限公司
 連絡電話: 0930-756-183(周致強先生)
 洗板學校:26 間
 施作人數:4 人

日 期	項 次	學 校
4/13(一)	1	太昌國小
	2	中正國小
4/14(二)	1	明義國小
4/15(三)	1	化仁國小
	2	壽豐國中
4/16(四)	1	壽豐國中
	2	西林國小
4/17(五)	1	鳳仁國小
	2	萬榮國中
4/18(六)	1	瑞美國小
4/20(一)	1	瑞北國小
	2	瑞美國小



115 年 04 月 07 - 04 月 24 日赴花蓮各校巡檢、洗板及量測作業

廠 商:全盛能源科技股份有限公司
連絡電話: 0930-756-183(周致強先生)
洗板學校:26 間
施作人數:4 人

日 期	項 次	學 校
4/21(二)	1	瑞穗國中
4/22(三)	1	水璉國小
	2	豐濱國中
4/23(四)	1	港口國小
	2	靜浦國小
4/24(五)	1	三民國中

備註:

1. 北埔國小與瑞美國小水塔容量不足一日清洗完，所以需一個下午跟一個早上。
2. 壽豐國中與瑞北國小馬達快故障抽水很慢，清洗時間會比較久。
3. 若行程前後變動會因天氣因素，太陽能版髒污程度，學校考試禁止入場而變動。

