

# 學校無障礙盤點補填說明

一、系統網址：https://campus.sen.edu.tw/

二、補填重點：

- (一) **建物部份：法定 13 項目皆要有**（浴室及客房視實際狀況，無則免填），請學校檢視是否有填，欄位不可有空白（可填位置、方位，或填”無”）
- (二) **室內外活動場所：各有 3 項要填**，欄位不可有空白（可填位置、方位，或填”無”）

## 1. 建物設施管理-選設施維護-檢視是否有空白欄位(紅色處為空白, 需補填)

合格 
 採替代方案合格者 
 已設置尚需改善 
 應設尚未設置 
 經認定無須設置 
 未設置但可舊替代改善方案

建物名稱	地址或樓層	室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	室內通路走廊	樓梯	升降設備	廁所盥洗室	一般男廁	浴室
音樂教室	8576連使字469號	1樓西南側 1F 1F東側	1F 1F北側	1樓西南側 1F北側	1樓西南側 1F西側	1樓西南側 1F西側	1F		1F西側		
教室大樓_自然教室	8576連使字469號	(免填)	2F	(免填)	2F	2F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
教室大樓_健康中心	8576連使字469號	(免填)	1F	(免填)	1F	1F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
教室大樓_視聽教室	8576連使字469號	(免填)	2F	(免填)	2F	2F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
教室大樓_電腦教室	8576連使字469號	(免填)	2F	(免填)	2F	2F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
教室大樓_圖書館	8576連使字469號	(免填)	2F	(免填)	2F	2F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
司令台		1F	1F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
校門出入口		1F	1F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
遊戲場		1F	1F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
操場		1F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)
籃球場		1F	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)	(免填)

## 2. 設施維護-新增或批次新增(針對步驟 1 中設施欄位為空白者)

### 設施維護

建物名稱: 西棟教學大樓

無障礙項目	本設施代號	無障礙設施樓層	位置描述	設施現況	改善描述
室外引導通路	154619	1F		合格	
坡道及扶手	154619	1F		合格	
避難層出入口	154619	1F		採替代方案合格者	
室內出入口	154619	1F		採替代方案合格者	
樓梯	154619	1F		合格	
廁所盥洗室	154619	1F		合格	
室內通路走廊	154619	1F		採替代方案合格者	
升降設備	154619	1F		合格	
浴室	154619	1F		採替代方案合格者	

### 3. 新增-無障礙項目(法規共 13 項, 每項都要有, 可填位置或寫無)

名稱: 西棟教學大樓

無障礙項目: 室外引導通路

本設施代號: 室外引導通路

無障礙設施樓層: \* 避難層出入口

位置描述: 室內出入口

設施現況: 室內通路走廊

改善描述: 樓梯

急迫性: \*  應儘早改善  經費許可建議列入改善

預定完成改善年度(民國): 0

建檔日期: 2024/05/20

本設施歷年紀錄

年度	是否合格	設施狀況或改善描述
----	------	-----------

儲存 取消

### 4. 需檢核設施項目

建物: 全部 (浴室及客房視實際狀況, 無則免填)

室內活動場所: 室內通路走廊、坡道及扶手、室內出入口

戶外活動場所: 室外引導通路、坡道及扶手、出入口