

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：大禹國小

勘檢日期：102 年 11 月 5 日

103 年度提出申請 新大樓坡道及扶手改善

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	3	2	3	3	3	0
待改善	0	1	0	0	0	3
未設置	0	0	0	0	0	0
應設置	3	3	3	3	3	3

勘檢結果：

會勘建議：

1. 現有無障礙坡道尚堪使用，需加強防鏽及調整扶手尾端收邊方式。
2. 現有兩處無障礙廁所多與設計規範有明顯落差，新校舍無障礙廁所空間及設施不足，舊校舍無障礙廁所無坡道支援且大小與設備簡陋，如同虛設。
3. 原無障礙停車位設置多年，簡陋且有毀損狀況，建議可重新劃線。
4. 本次所申請新大樓坡道及扶手改善，依學校建築及動線規劃確有其必要。
5. 急需改善部分包括無障礙廁所建置、坡道及扶手、樓梯扶手。
6. 尚需改善部分包括無障礙停車位、室外引導道路等，建議學校可視需求急迫逐步改善。

總務陳信光

勘檢人員：

主任 陳信光

承辦人員：書記陳琬鈴 受檢學校人員：

劉邦亮