

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：春日國小

勘檢日期：102 年 11 月 7 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	0	0	0	0	0	0
待改善	1	0	2	0	1	2
未設置	0	1	0	1	0	0
應設置	1	1	2	1	1	2

勘檢結果：

會勘建議：

1. 貴校未有合乎設計規範之無障礙設施，建議貴校儘速與持有無障礙設施勘檢資格人員商討改善計畫，並提出申請。
2. 室外引導道路仍為導盲磚，需拆除。
3. 急需改善部分為樓梯扶手、大樓至操場處坡道、無障礙廁所、無障礙停車位、相關導引標誌等，建議學校可視需求急迫逐步改善。

總務主任 陳信光

勘檢人員：

承辦人員：書記陳琬鈴

受檢學校人員：

不雅印

總務主任 陳信光