

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：中城國小

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	2	2	2	2	2	2
待改善	0	0	0	0	0	1
未設置	1	1	1	1	1	0
應設置	3	3	3	3	3	3

勘檢結果：

會勘建議：

1. 貴校現有無障礙設施大致符合設計規範，其中無障礙廁所、樓梯扶手(僅單邊)仍須進行檢討並提出相關需求申請。
2. 室外引導道路仍為導盲磚，需拆除。
3. 大樓外側樓梯扶手部份尾端有回勾狀況，請調整或修復。
4. 尚需改善部分為樓梯扶手(目前僅單邊)、坡道及扶手、無障礙廁所(空間太小，恐無法使用)、無障礙停車位、相關導引標誌等，建議學校可視需求急迫逐步改善。

總務主任 陳信光

勘檢人員：

承辦人員：

書記 陳琬鈴

受檢學校人員：

蔡信光

總務主任 陳信光