

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：富源國小

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	0	0	0	0	0	0
待改善	2	1	0	2	1	2
未設置	0	1	2	1	1	0
應設置	2	2	2	3	2	2

勘檢結果：

建議 貴校尚待改善項目

- 一. 引導標誌(廁所.停車位.坡道)
- 二. 坡道及穿堂高低差
- 三. 設置行動不便停車位
- 四. 無障礙廁所改善
- 五. 樓梯入口高低差及防護緣改善

勘檢人員：王政偉

承辦人員：書記陳琬鈴

受檢學校人員：

校長黃麗花